



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(ОАО «АНХК»)

665830, Иркутская обл., г.Ангарск, тел.: 578404, факс: (3955) 577002, 577318, E-mail: of12@anhk.rosneft.ru,
ОКПО 05742746, ОГРН 1023800520600, ИНН/КПП 3801009466/997150001

Информация о результатах деятельности ОАО «АНХК» как сетевой организации за 2012г. по пунктам .8.19, 8.21, 8.22, 8.27, раздела «Оперативно - диспетчерское управление» Приказа Минэнерго России № 20 от 07.08.2008 г. «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации о производственно - хозяйственной деятельности, форм и порядка её предоставления» с изменениями от 09.12.2008 г.

1. п. 8.19. «Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств или энергетических установок». Приложения № 54, 55, 56.

Технологических присоединений в 2012г. – не было.

2. п. 8.21 «Планы-графики ТО РЗ и А оборудования напряжением 110 кВ, отнесенного к объектам диспетчеризации». Приложение № 58

Работ по тех. обслуживанию устройств РЗ и А на ПС УП-10, УП-12 в 2012г. не было.

3. п. 8.22 Сведения о случаях срабатывания устройств РЗ и А оборудования подстанций напряжением 110 кВ, отнесенных к объектам диспетчеризации.

В 2012г. произошли аварийные отключения:

Номер в архиве	Дата, время события	Операционная зона ДУ	Энергообъект	Присоединение, напряжение, кВ	Название устройства или автоматики	Вид исполнения	Оценка	Кол-во срабатываний	Вид и место короткого замыкания (только для РЗА)	Описание события
1.	14.03.12 г в 14 час. 16 мин.		УП - 12	Силовой трансформатор Т1 110 кВ	МТЗ 110 кВ с пуском минимального напряжения	КЗ-12			2-х фазное замыкание на «землю» яч.2.1 (ф.об. 579 НПК «Катализ»)»	Совпадение времени возникновения к.з. на яч.2.1 (ф.об.579 НПК «Катализ») и вывода в ремонт тр-ра напряжения ТН-6, от которого запитаны реле пуска защиты МТЗ 110 Т1
2.	12.06.12г. в 21 час. 35 мин.		УП - 12	МВ-110 ТЭЦ-9; силовой тр-р Т-1	АВР-110кВ	3 РП-54/160 + РВ			На ТЭЦ-9 производились переключения перевода УП-12 на обходной выключатель. При переключениях сломался разь-	На УП-12 отключился МВ-110ТЭЦ-9; включился МВ-110 УП-15А Схемы АВР-6кВ на УП-12 работали успешно.

									единитель, обесточилась III с.ш. 110 кВ на ТЭЦ-9.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. п. 8.27. Состав, технические характеристики и параметры настройки устройств РЗ и А, относящихся к субъектам диспетчеризации.
В 2012 г. новые устройства РЗ и А не вводились.