

Капитальные ремонты по трубопроводам пара и горячей воды в 2013г.

| Пункт Графика | Инв. № | Объект (рег. №) | ЛДВ | Наименование работы |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--|
| 1 | 00000070260 | 1-47(4) | 113156 от 16.07.2013 | Кап. ремонт защиты от коррозии обратного трубопровода теплофикационной воды рег.№ 1-47(4), Ду500, L=800 м. Ряд 3 от узла 3/В до узла 3/Г |
| 2 | 00000070260 | 1-47(4) | 111647 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции обратного трубопровода теплофикационной воды рег.№ 1-47(4), Ду500, L=800 м. Ряд 3 от узла 3/В до узла 3/Г |
| 3 | 00000070260 | 1-47(4) | 114543 от 28.10.2013 | Кап. ремонт тепловой изоляции обратного трубопровода теплофикационной воды рег.№ 1-47(4), Ду630, L=255 м. Ряд 3 от узла 3/В до узла 3/Г |
| 4 | 00000070233 | 1-102(6) | 111882 от 01.03.2013 г. | Кап. ремонт прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды Ду80, L=730 м, рег. № 1-102(6). Ряд 08-г, от ряда 15-А-1 до об. 1091 (ВГСЧ, цех 145) |
| 5 | 00000070233 | 1-102(6) | 112047 от 04.04.2013 | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды Ду80, L=730 м, рег. № 1-102(6). Ряд 08-г, от ряда 15-А-1 до об. 1091 (ВГСЧ, цех 145) |
| 6 | 00000070215 | 8886 | 112052 от 04.04.2013 | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 20 ата рег.№ 8886 поз. 69, 70, Ду500, L=405м; Ду400, L=75 м. Ряд - пристанционный узел ТЭЦ-1, 14-6 |
| 7 | 00000070243 | 1-79(37) | 111622 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопроводов Ду100, L=400 м прямой и обратной теплофикационной воды, рег.№ 1-79(37), ряд 3В-Б до об. 583; |
| 8 | 00000070228 | 8801 (13581) | 111646 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 20 ата поз.43 по ряду В от узла 5/В до узла 3/В |
| 9 | 00000070228 | 8801 (13581) | 111814 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 20 ата поз.43 по ряду 2 от узла 2/В до узла 2/53-ю |
| 10 | 00000070228 | 8801 (13581) | 111815 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 20 ата поз.43 по ряду В от узла 3/В до узла 2/В |
| 11 | 00000070228 | 2-140(3) | 112423 от 23.05.2013 | Кап. ремонт прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды рег.№ 2-140(3) эст. 12-1 от узла Б/12-1 до ст. 18. Ду200, L=100м; Ду100, L=150 м. |
| 12 | 00000070153 | 2-140(3) | 112050 от 04.04.2013 | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды рег.№ 2-140(3) эст. 12-1 от узла Б/12-1 до ст. 18. Ду200, L=100м; Ду100, L=150 м. |
| 13 | 00000070208 | 2-140(3) | 112073 от 04.04.2013 | Кап. ремонт обратного трубопровода теплофикационной воды рег.№ 2-140(3). Ряд Б от узла 5/Б до узла Б/53-13, эст. 53-13 от узла Б/53-13 до узла 53-13/53-ю', эст. 53-ю' от узла 53-13/53-ю' до узла 53-ю'/53-10. Ду250, L=1051 м. |
| 14 | 00000070208 | 2-140(3) | 112048 от 04.04.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции обратного трубопровода теплофикационной воды рег.№ 2-140(3). Ряд Б от узла 5/Б до узла Б/53-13, эст. 53-13 от узла Б/53-13 до узла 53-13/53-ю', эст. 53-ю' от узла 53-13/53-ю' до узла 53-ю'/53-10. Ду250, L=1051 м. |
| 15 | 00000070208 | 2-142(5) 2-154(18) | 112072 от 04.04.2013 г. | Кап. ремонт прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды рег. №№ 2-142(5), 2-154(18). Ряд 2 от узла 2/Б до узла 2/53-б, эст. 53-б от узла 2/53-б до задвижек №№ 53-а/1, 53-а/2, эст. 53-ю от узла 2/53-ю до задвижек №№ 1004/1, 1004/2. Ду200, L=1368м; Ду100, L=160 м. |
| 16 | 00000070208 | 2-142(5) 2-154(18) | 112109 от 04.04.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопроводов теплофикационной воды рег. №№ 2-142(5), 2-154(18). Ряд 2 от узла 2/Б до узла 2/53-б, эст. 53-б от узла 2/53-б до задвижек №№ 53-а/1, 53-а/2, эст. 53-ю от узла 2/53-ю до задвижек №№ 1004/1, 1004/2. Ду200, L=1368м; Ду100, L=160 м. |
| 17 | 00000070053 | б/н | 112152 от 25.04.2013 | Покраска м/конструкций эстакад 02-3, 02-В к об. 1824 (1400м ²) |
| 18 | 00000070190 | 2-49(9) | 111627 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 4,5 ата Ду200, L=280 п.м, рег.№ 2-49(9) по ряду 3 от узла 3/42-а до узла 3/А |
| 19 | 00000070153 | б/н | 112582 от 05.06.2013 г. | Кап. ремонт прямого и обратного трубопровода теплофикационной воды Ду50, L=90 м с ряда 6 на ЦРП-8 |
| 20 | 00000070153 | б/н | 111626 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопровода теплофикационной воды с ряда 6 на ЦРП-8. Ду50, L=90 п.м |
| 21 | 00000070153 | б/н | 112583 от 05.06.2013 | Кап. ремонт прямого и обратного трубопровода теплофикационной воды Ду200, L=1234 м. Ряд 4 от ст.153 до узла 4/Д – ст. 209 |
| 22 | 00000070153 | б/н | 111624 от 25.02.13 | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопровода теплофикационной воды ряд 4 от ст.153 до узла 4/Д – ст. 209. Ду200, L=1234 п.м |
| 23 | 00000070152 | 3-60(15) | 111570 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопроводов теплофикационной воды (2 нитки) рег.№3-60(15) по ряду 1 от ст.1 до ст.90 Ду200, L=1940 п.м |
| 24 | 00000070181 | б/н | 111572 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода конденсата Ду150, L=320м с уст. 35/11 ряд Е от 3/Е до ст.309 |
| 25 | 00000070181 | б/н | 112259 от 14.05.2013 | Капитальный ремонт защиты от коррозии трубопровода конденсата с установки Л-35-11 по ряду Е от узла 3/Е до ст.309 D=159 мм, L=320м об. Трубопровод конденсата с установки Л-35-11 |
| 26 | 00000070181 | б/н | 111623 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода конденсата Ду150, L=380 п.м, с КП – 95/1 ряд Е от 3/Е до 1/Е; |
| 27 | 00000070153 | б/н | 111625 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции прямого и обратного трубопровода т/т "В" Ду500, L=280 п.м, ряд Е от 3/Е до 1/Е |
| 28 | 00000070153_01 | | 114343 от 14.10.2013 | Кап. ремонт теплоизоляции прямого трубопровода т/т "В" ряд Е от ст. 308 до узла 1/Е |
| 29 | 00000070181 | б/н | 111628 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода конденсата напорного Ду250, L=450 п.м, ряд 3 от узла 3/В до узла 3/Г |
| 30 | 00000070151 | б/н | 111640 от 27.02.2013 г. | Демонтаж тепловой изоляции трубопровода пара 3,5 ата Ду500, L=755 п.м, ряд Е от ст. 231 до узла 1/Е |
| 31 | 00000070228 | 8766 | 112584 от 05.06.2013 г. | К.р.тр-да П20 поз.69 по р.4 от забора ОПП до узла 4/Б |
| 32 | 00000070228 | 8766 | 112441 от 23.05.2013 г. | К.р.т/изол.тр-да П20 поз.69 по р.4 от узла 4/Б до ограды ОПП |

| | | | | |
|----|----------------|--------------------|-------------------------|---|
| 33 | 00000070228 | 8771 | 112049 от 04.04.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции П-образных компенсаторов на трубопроводе пара 20 ата поз.44 по ряду 4 от узла 4/Б до ст. 68 |
| 34 | 00000070228 | 13578 | 111621 от 25.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции компенсаторов на трубопроводе пара 20 ата поз.43, 44 рег.13578 по ряду Б от узла Б/23 до узла 2/Б |
| 35 | 00000070228 | 13578 | 113324 от 23.07.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции на трубопроводе пара 20 ата поз.43 рег.13578 по ряду Б от узла Б/23/19 до ст. 28 |
| 36 | 00000070228 | 13578 | 113325 от 23.07.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции на трубопроводе пара 20 ата поз.43, 44 рег.13578 по ряду Б от ст.39 до ст. 44 |
| 37 | 00000070228 | 13578 | 113517 от 12.08.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции на трубопроводе пара 20 ата поз.43 рег.13578 по ряду Б от ст.28 до ст. 33 |
| 38 | 00000070228 | 13578 | 113540 от 12.08.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции на трубопроводе пара 20 ата поз.43, 44 рег.13578 по ряду Б от ст.44 до ст. 49, L=126 п.м |
| 39 | 00000070228 | 13578 | 113541 от 12.08.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции на трубопроводе пара 20 ата поз.43, 44 рег.13578 по ряду Б от ст.49 до ст. 56, L=144 п.м |
| 40 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 112260 от 14.05.13 г. | Кап. ремонт трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды т/т "Б", рег. № 3 -30(20), 3-38(38), Ду500. Ряд ТРУ-2 ст.111-144 НПЗ |
| 41 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 112261 от 14.05.13 г. | Кап. ремонт трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды т/т "Б", рег. № 3 -30(20), 3-38(38), Ду500. Ряд ТРУ-2 ст.144-153 и 1-17 НПЗ |
| 42 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 112262 от 14.05.13 г. | Кап. ремонт трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды т/т "Б", рег. № 3 -30(20), 3-38(38), Ду500, Ряд ТРУ-2 ст.95-111 НПЗ |
| 43 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 111809 от 27.02.2013 г. | Кап. рем. т-из. тр-дов тепл. воды D530 L=376 м рег.№№ 3-30(20), 3-38(38) по р. ТРУ-2 ст. 153 и 1-17 НПЗ. |
| 44 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 111810 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды D=530 мм L=650 м, рег. № 3 -30(20) и 3-38(38), ряд "ТРУ-2" ст.131-153 |
| 45 | 00000070153 | 3-20(20), 3-38(38) | 111811 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды D=530 мм L=590 м, рег. № 3 -30(20) и 3-38(38), ряд "ТРУ-2" ст.95-114 |
| 46 | 00000070153_01 | 3-20(20), 3-38(38) | 111569 от 27.02.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды D=530 мм L=564 м, рег. № 3 -30(20) и 3-38(38), ряд "ТРУ-2" ст.114-131 |
| 47 | 00000070153_01 | 3-20(20), 3-38(38) | 112110 от 25.04.2013 | Капитальный ремонт АКЗ трубопровода прямой и обратной теплофикационной воды D=530 мм L=2180 м рег №3-30(20) и 3-38(38), ряд "ТРУ-2" ст. 95-153 и 1-17 НПЗ |
| 48 | 00000070153 | | 113010 от 01.07.2013 г. | Кап. ремонт обратного трубопровода теплофикационной воды т/т "Б" по ряду Б от ст.371 до узла 1/Е, Ду200, L=500 м. |
| 49 | 00000070153 | | 113163 от 16.07.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции обратной теплофикационной воды т/т "Б", ряд Б от ст.371 до узла 1/Е, Ду200, L=500 м. |
| 50 | 00000070158 | 8766 | 113164 от 16.07.2013 г. | Кап. ремонт тепловой изоляции трубопровода пара 15 ата поз.69 по ряду 4' ст. 193-241 |
| 51 | 00000070153 | 3-111(24) | 113183 от 17.07.2013 | Кап. ремонт стыков трубопровода прямой теплофикационной воды рег.№ 3-111(24), Ду600. Ряд 1 оси 90-134, компенсаторы К-1, К-2 - 3 стыка |
| 52 | 00000070158 | 8787 | 113184 от 17.07.2013 | Кап. ремонт сварных стыков трубопровода пара 15 ата поз. 70 рег. №13666. Ряд 4' ст. 193-242 |
| 53 | 00000070152 | 3-60(15) | 113181 от 17.07.2013 | Кап. ремонт сварных стыков трубопровода прямой и обратной протеплофикационной воды, рег.№ 3-60(15). Ряд 1 оси 1-90. Ду200 - 2 стыка |
| 54 | 00000070148 | 3-2(17) | 113182 от 17.07.2013 | Кап. ремонт сварных стыков трубопровода пара 15 ата. Рег.№3-2(17). Кв. 10 на уст. ГК-3 (второй ввод с р.3) оси 1-14, Ду200 - 2 стыка |
| 55 | 00000070153 | 3-26(6) | 113180 от 17.07.2013 | Кап. ремонт сварных стыков трубопровода обратной теплофикационной воды. Рег.№3-26(6). Ряд Д к реагентному хоз-ву оси 1-60. Ду100 - 4 стыка |
| 56 | 00000070042 | 102 | 113398 от 08.08.2013 | Кап. ремонт хим. защиты вновь смонтированной емкости Е-1 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 57 | 00000070042 | 102 | 112303 от 16.05.2013 | Кап. ремонт емкостей Е-2 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 58 | 00000070042 | 102 | 113395 от 08.08.2013 | Кап. ремонт хим. защиты вновь смонтированной емкости Е-3 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 59 | 00000070042 | 102 | 112263 от 14.05.2013 | Кап. ремонт емкостей Е-4 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 60 | 00000070042 | 102 | 111648 от 11.03.2013 г. | Кап. ремонт емкостей Е-5 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 61 | 00000070042 | 102 | 113396 от 08.08.2013 | Кап. ремонт хим. защиты вновь смонтированной емкости Е-5 (V=300м3) ЦКС-102 |
| 62 | 00000070042 | 102 | 114439 от 21.10.2013 | Кап. ремонт межемкостных узлов емкостей ЦКС-102 |